



LATVIJAS
ENERGOSTANDARTS

LEK

066

Pirmais izdevums
2005

**0,4 kV PIEKARKABE U MONT ŽA
20 kV GAISVADU L NIJ S.
MONT ŽAS TABULAS**



LATVIJAS
ENERGOSTANDARTS

LEK

066

Pirmais izdevums
2005

**0,4 kV PIEKARKABE U MONT ŽA
20 kV GAISVADUL NIJ .
MONT ŽAS TABULAS**

Energostandarts nosaka tehnisk s pras bas, mont jot 0,4 kV v rptos piekarkabe us AMKA (turpm k tekstu – “piekarkabe us”) 20 kV gaisvadu elektrol nij s.

Energostandarta pras bas attiecin mas uz jaunb v jam m un rekonstru - jam m gaisvadu elektrol nij m.

Energostandarts izstr d ts, izmantojot Zieme valstu (Somijas un Zviedrijas) pieredzi, to normat vos dokumentus un informat vos materi lus, k ar Latvijas energostandartus LEK 005 un LEK 021, atbilstoši izstr d jamiem Latvijas energostandartiem LEK 064 “Koka balsti 20 kV izol to vadu un 0,4 kV piekarkabe u uzk ršanai. Konstrukcijas un materi li” un LEK 065 “Koka balsti 20 kV kailvadu un 0,4 kV piekarkabe u uzk ršanai. Konstrukcijas un materi li”.

Standarts pie emts Elektroietaišu ier košanas un ekspluat cijas standartiz cijas tehniskaj komitej un apstiprin ts Latvijas Elektrotehniskaj komisij .

© LEK 2005

Š s publik cijas jebkuru da u nedr kst reproduc t vai izmantot jebkur form vai jebk diem l dzek iem, elektroniskiem vai meh niskiem, fotokop šana vai mikrofilmas ieskaitot, bez izdev ja rakstiskas at aujas.

Satura r d t js

1. Tehniskais apraksts	4
2. Parametri, spriegumi un spriegojumipiekarkabe iem AMKA	6
3. Piekarkabe u mont ūas tabulas II. v ja un I. apledojuuma rajonam	7
4. Piekarkabe u mont ūas tabulas II. v ja un II. apledojuuma rajonam.....	13
5. Piekarkabe u mont ūas tabulas II. v jaun III. apledojuuma rajonam	19
6. Piekarkabe u mont ūas tabulas III. v ja un I. apledojuuma rajonam.....	25
7. Piekarkabe u mont ūas tabulas III. v ja un II. apledojuuma rajonam	31
8. Piekarkabe u mont ūas tabulas IV. v ja un I. apledojuuma rajonam	37
9. Piekarkabe u mont ūas tabulas IV. v ja un II. apledojuuma rajonam	43
10. Piekarkabe a mont ūas tabulas V. v ja un I. apledojuuma rajonam	49

1. Tehniskais apraksts

Mont ūjas tabulas sastādītas piekarkabe u AMKA 3x16+25 ÷ 3x120+95 montējai, ierīcējot 20 kV gaisvadu 1 nijas ar alumīnija un tā raudalumā nija kailvadiem vai izolētiem SAX markas vadiem uz kopējiem balstiem ar 0,4 kV piekarkabe iemēj AMKA.

Gaisvadu 1 nijas ar alumīnija (A50÷A95) vai tā raudalumā nija (AS 35/6,7÷AS 70/11) kailvadiem 20 kV 1 nijai un 0,4 kV piekarkabe iemēj ierīcējamas, izmantojot koka balstus saskaņa ar Latvijas energostandardu LEK 065 "Koka balsti 20 kV kailvadu un 0,4 kV piekarkabe u uzkrāšanai. Konstrukcijas un materiāli".

20 kV 1 nijas kailvadus montē saskaņa ar Latvijas energostandardu LEK 005 "Kailvadu montējumi 20 kV gaisvadu 1 nijas. Vadu montējumi ūjas tabulas".

Gaisvadu 1 nijas ar izolētiem SAX markas vadiem ar šķērsgriezumu 50÷90 mm² 20 kV 1 nijai un 0,4 kV piekarkabe iemēj ierīcējamas, izmantojot koka balstus saskaņa ar Latvijas energostandardu LEK 064 "Koka balsti 20 kV izolētā vadu un 0,4 kV piekarkabe u uzkrāšanai. Konstrukcijas un materiāli".

20 kV 1 nijas izolētos vadus montē saskaņa ar Latvijas energostandardu LEK 021 "Izolētā vadu montējumi 20 kV gaisvadu 1 nijas. Vadu montējumi ūjas tabulas".

Montējot vadus (kailvadus un izolētos vadus) 20 kV 1 nijai saskaņa ar iepriekšminētajiem Latvijas energostandardiem LEK 005, LEK 021 un piekarkabe u AMKA saskaņa ar šo standartu, pie jebkuriem vadu un piekarkabe u kombinācijām tiek nodrošināts attiecīlums starp 20 kV 1 nijas vadiem un piekarkabe iemēj laidumi +15°C temperatūrā ne mazāks par 2,0 m.

Piekarkabe u mehāniskie aprēķini izpildīti pēc pieaujamā spriegumu metodes. Pieaujamie spriegumi piekarkabe os (nesoši PEN vadītāji) pieņemti šādiem apstākļiem (sk. nodaļa 2):

- maksimālā slodze un minimālā temperatūra σ_{maks} ;
- gada vidējā temperatūra σ_{vid} .

Tabulas sastādītas augstā kādi temperatūrai +40°C, zemā kādi temperatūrai -40°C, vidējā gada temperatūrai +5°C un temperatūrai, kur veidojas piekarkabe u apledojuums -5°C.

Montējot piekarkabe u enkurposmā, kur atsevišķi laidumi garumi ir dažādi, nosaka ekvivalentā laiduma garums

$$l_{\text{ekv}} = \sqrt{\frac{l_1^3 + l_2^3 + \dots + l_n^3}{l_1 + l_2 + \dots + l_n}},$$

kur l_1, l_2, \dots, l_n – atsevišķi laidumi garumi, m.

No ekvivalentā laiduma garuma pēc montējumi ūjas tabulā nosaka piekarkabe u nokari un spriegojumus.

Ja piekarkabe us mont , kontrol jot piekarkabe a nokari, un ja enkurposm nav laiduma, kura garums vien ds ar ekvivalento laidumu, piekarkabe u nokari jebkur laidum apr ina:

$$f = f_{ekv.} \left(\frac{l}{l_{ekv.}} \right)^2,$$

kur: f – piekarkabe a nokare laidum l , m;

$f_{ekv.}$ – piekarkabe a nokare, atbilstoša ekvivalentam laidumam, m;

l – laiduma garums, m.

Tabul s nav emta v r piekarkabe u izstiepšan s ekspluat cijas laik , t p c piekarkabe i mont jami ar zin mu p ristiepumu, samazinot nokari par $5 \div 10\%$.

Tabul s dotie spriegumi piekarkabe os izmantojami l niju š rsojumu ar inženierkomunik cij m apr iniem

Pie emtie apz m jumi:

q – v ja spiediens uz vadiem, daN/m²;

b – apledojuma sieni as biezums, mm;

σ_{maks} – pie aujamais spriegums piekarkabel (nesoš PEN vad t j) maksim l slodz un minim l temperat r , daN/mm²;

$\sigma_{vid.}$ – pie aujamais spriegums piekarkabel (nesoš PEN vad t j) gada vid j temperat r , daN/mm²;

$-5,a$ – -5^0C temperat ra, bezv jš un apledojums;

$-5,av$ – -5^0C temperat ra, maksim lais v jš q_{maks} , bez apledojuma vai -5^0C temperat ra, v jš 0,25 q_{maks} un apledojums.

2. Parametri, spriegumi un spriegojumi piekarkabe iem AMKA

Tabula 2

Nosaukums	Piekarkabe i AMKA					
	3x16+25	3x25+35	3x35+50	3x50+70	3x70+95	3x120+95
1. Faktiskais nesoš PEN vad t ja š rsgriezums, mm ²	25	35	50	70	95	95
2. Piekarkabe a diametrs d, mm	20	23	27	31	36	42
3. 1 m piekarkabe a masa g, kg	0,27	0,39	0,53	0,70	1,00	1,50
4. Line r s izplešan s termiskais koeficients α , 10 ⁻⁶ /°C	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
5. Elast bas modulis E, 10 ³ daN/mm ²	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Stiepes iztur bas robeža, daN	740	1030	1470	2060	2790	2790
7. Stiepes robežspriegums σ_{rob} , daN/mm ²	29,6	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
8. Pie aujamais spriegums % no stiepes robežsprieguma maksim 1 slodz un minim 1 temperat r	35	35	40	40	40	40
9. Maksim lais pie aujamais spriegums, daN/mm ² : – maksim 1 slodz un minim 1 temperat r σ_{maks} ; – gada vid j temperat r vid.	10,36 4,5	10,29 4,5	11,76 4,5	11,76 4,5	11,76 4,5	11,76 4,5
10. Maksim li pie aujamais spriegojums, daN	259	360	588	823	1117	1117

3. Piekarkabe u mont ūzas tabulas II. v ja un I. apledojuuma rajonam

AMKA 3x16+25

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}}=10,36 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 3.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	4,35	5,47
40	6,94	4,99	3,70	3,47	3,09	2,93	2,46	6,69	8,47
60	6,55	5,18	4,26	4,08	3,77	3,63	3,19	8,03	10,36
80	4,55	4,06	3,69	3,60	3,46	3,39	3,15	7,68	10,36

Tabula 3.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,29	0,35
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,74	0,85
60	0,74	0,94	1,14	1,19	1,29	1,34	1,52	1,40	1,57
80	1,90	2,13	2,34	2,39	2,50	2,55	2,74	2,59	2,78

Tabula 3.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	157	97	59	53	45	42	33	109	137
40	174	125	93	87	77	73	61	167	212
60	164	130	106	102	94	91	80	201	259
80	114	101	92	90	86	85	79	192	259

AMKA 3x25+35

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 10,29 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 3.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	3,21	4,04
40	7,04	5,1	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	5,37	6,69
60	7,05	5,57	4,55	4,35	4,01	3,86	3,38	6,85	8,57
80	5,31	4,65	4,16	4,06	3,87	3,78	3,49	7,04	9,02

Tabula 3.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,35	0,37
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,83	0,91
60	0,71	0,90	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,47	1,59
80	1,68	1,92	2,14	2,20	2,30	2,35	2,56	2,55	2,69

Tabula 3.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	111	141
40	246	178	133	125	111	105	88	188	234
60	246	195	159	152	140	135	118	240	300
80	186	163	145	142	135	132	122	246	315

AMKA 3x35+50

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 3.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,31	2,88	3,52
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	4,83	5,86
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	6,16	7,50
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,61	3,32	6,27	7,80

Tabula 3.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,34	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,76	0,88	0,81	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,43	1,53
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,35	2,55	2,50	2,61

Tabula 3.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	144	176
40	343	245	181	170	151	143	120	241	293
60	340	267	217	207	191	184	160	308	375
80	254	222	198	193	184	180	166	314	390

AMKA 3x50+70

$$q = 40 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 3.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	2,58	3,07
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	4,33	5,11
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	5,52	6,54
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	5,59	6,73

Tabula 3.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,35
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,80	0,84
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,40	1,48
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,47	2,55

Tabula 3.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	181	214
40	462	327	240	224	199	189	158	303	358
60	455	354	287	274	252	242	211	387	457
80	337	294	262	255	243	238	219	391	471

AMKA 3x70+95

$$q = 40 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 3.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	2,52	2,84
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	4,26	4,78
60	6,76	5,30	4,31	4,12	3,79	3,65	3,19	5,41	6,09
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	5,44	6,20

Tabula 3.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,34
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,78	0,81
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,58	1,43
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,44	2,50

Tabula 3.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	239	270
40	649	464	343	321	286	271	227	405	454
60	642	503	409	391	360	346	302	514	578
80	479	419	374	364	347	340	313	516	589

AMKA 3x120+95

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 3.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,3	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	4,47	4,74
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	6,29	6,75
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	6,37	6,94
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	6,42	7,04

Tabula 3.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,3	0,32	0,4	0,25	0,26
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,80	0,93	0,72	0,75
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,61	1,64
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,84	2,81

Tabula 3.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	424	450
40	726	563	449	427	389	373	321	597	639
60	568	494	439	427	406	397	364	605	659
80	502	465	434	427	414	408	386	610	669

4. Piekarkabe u mont ūas tabulas II. v ja un II. apledojuuma rajonam

AMKA 3x16+25

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}}=10,36 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 4.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,65	1,33	6,62	6,71
40	6,74	4,83	3,58	3,36	2,99	2,84	2,39	9,65	10,36
60	3,35	2,99	2,71	2,65	2,55	2,50	2,32	9,48	10,36
80	2,73	2,60	2,48	2,46	2,40	2,38	2,29	9,40	10,36

Tabula 4.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,36	0,37
40	0,31	0,44	0,59	0,63	0,71	0,75	0,89	0,93	0,96
60	1,45	1,63	1,79	1,83	1,91	1,94	2,09	2,12	2,17
80	3,16	3,23	3,48	3,52	3,59	3,63	3,77	3,80	3,85

Tabula 4.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	157	97	59	53	45	42	33	157	168
40	168	121	89	84	75	71	59	241	259
60	84	75	68	66	64	62	58	237	259
80	68	65	62	61	60	59	57	235	259

AMKA 3x25+35

$$q = 40 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}}=10,29 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 4.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2							
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	4,75
40	7,04	5,1	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	7,82
60	4,91	4,10	3,55	3,44	3,24	3,15	2,85	9,60
80	3,66	3,39	3,16	3,11	3,02	2,97	2,81	9,52

Tabula 4.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,40	0,41
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,96	0,99
60	1,02	1,22	1,42	1,45	1,54	1,59	1,75	1,77	1,81
80	2,43	2,63	2,81	2,86	2,95	2,99	3,16	3,17	3,22

Tabula 4.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	166	178
40	246	178	133	125	111	106	40	274	292
60	172	144	124	120	113	110	100	336	360
80	128	118	111	109	105	104	98	333	360

AMKA 3x35+50

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 4.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	4,13	4,38
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	6,83	7,23
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	8,76	9,28
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,61	3,32	9,65	9,87

Tabula 4.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,38	0,39
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,92	0,94
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,62	1,65
80	1,67	1,91	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,75	2,76

Tabula 4.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	206	218
40	343	245	181	170	151	143	120	341	361
60	340	267	217	207	191	184	160	438	464
80	254	222	198	193	184	180	166	463	493

AMKA 3x50+70

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 4.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	3,60	3,79
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	5,97	6,27
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	7,66	8,05
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	8,02	8,47

Tabula 4.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,37	0,37
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,89	0,90
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,56	1,58
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,65	2,68

Tabula 4.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	252	265
40	462	327	240	224	199	189	158	418	439
60	455	354	287	274	252	242	211	536	563
80	337	294	262	255	243	238	219	561	593

AMKA 3x70+95

$$q = 40 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 4.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	3,37	3,51
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	5,63	5,85
60	6,76	5,30	4,31	4,12	3,79	3,65	3,19	7,19	7,49
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	7,46	7,79

Tabula 4.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,36	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,86	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,51	1,53
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,60	2,62

Tabula 4.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	320	333
40	649	464	343	321	286	271	227	536	557
60	642	503	409	391	360	346	303	683	711
80	479	419	374	364	347	340	313	708	740

AMKA 3x120+95

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 4.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,3	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	5,34	5,47
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	7,7	7,91
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	8,16	8,44
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	8,42	8,73

Tabula 4.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,3	0,32	0,4	0,29	0,30
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,80	0,93	0,81	0,82
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,72	1,74
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,97	2,99

Tabula 4.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	507	520
40	726	563	449	427	389	373	321	731	752
60	568	797	439	427	406	397	364	775	802
80	502	465	434	427	414	408	386	800	829

5. Piekarkabe u mont ūas tabulas II. v jaun III. apledojuuma rajonam

AMKA 3x16+25

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 15 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}}=10,36 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 5.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	8,34	8,74
40	2,72	2,32	2,04	1,98	1,88	1,84	1,69	9,77	10,36
60	1,81	1,74	1,67	1,66	1,63	1,62	1,57	9,70	10,36
80	1,65	1,61	1,58	1,58	1,56	1,55	1,53	9,68	10,36

Tabula 5.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,42	0,43
40	0,79	0,93	1,06	1,08	1,14	1,17	1,28	1,43	1,45
60	2,68	2,79	2,89	2,92	2,97	3,0	3,10	3,25	3,27
80	5,24	5,35	5,45	5,47	5,52	5,55	5,65	5,80	5,82

Tabula 5.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	158	97	59	53	45	42	33	208	218
40	68	58	51	49	47	46	42	244	259
60	45	43	42	41	41	40	39	242	259
80	41	40	39	39	39	39	38	242	259

AMKA 3x25+35

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 15 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 10,29 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 5.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2							
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a
20	6,38	3,89	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	6,42
40	3,97	3,12	2,59	2,50	2,32	2,25	2,01	9,82
60	2,41	2,26	2,14	2,11	2,05	2,03	1,94	9,74
80	2,14	2,07	2,01	2,00	1,97	1,96	1,91	9,71

Tabula 5.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,44	0,45
40	0,56	0,71	0,86	0,89	0,96	0,99	1,11	1,16	1,18
60	2,07	2,21	2,34	2,37	2,44	2,47	2,58	2,64	2,66
80	4,16	4,30	4,42	4,45	4,51	4,54	4,65	4,71	4,72

Tabula 5.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	224	235
40	139	109	91	87	81	79	70	343	360
60	84	79	75	74	72	71	67	341	360
80	75	72	70	70	69	68	67	340	360

AMKA 3x35+50

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 15 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 5.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2							
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	5,48
40	6,15	4,42	3,34	3,15	2,83	2,70	2,29	8,72
60	3,89	3,37	2,99	2,91	2,77	2,71	2,48	9,72
80	3,25	3,03	2,85	2,81	2,73	2,69	2,56	10,42

Tabula 5.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m							
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,42
40	0,34	0,48	0,63	0,67	0,75	0,78	0,92	1,06
60	1,22	1,42	1,60	1,64	1,72	1,76	1,92	2,14
80	2,61	2,80	2,98	3,02	3,11	3,15	3,31	3,55

Tabula 5.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN							
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a
20	313	193	117	105	88	82	65	274
40	307	221	167	157	141	135	115	436
60	189	164	146	142	136	133	122	486
80	162	151	142	140	136	135	128	521

AMKA 3x50+70

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 15 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 5.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	4,70	4,87
40	5,94	4,21	3,16	2,97	2,67	2,54	2,16	7,49	7,76
60	3,58	3,11	2,77	2,70	2,57	2,51	2,31	8,23	8,57
80	3,07	2,86	2,69	2,65	2,58	2,54	2,42	8,75	9,13

Tabula 5.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,40	0,41
40	0,33	0,47	0,63	0,67	0,75	0,78	0,92	1,01	1,02
60	1,25	1,44	1,62	1,67	1,75	1,79	1,94	2,07	2,08
80	2,60	2,79	2,97	3,01	3,10	3,14	3,31	3,46	3,48

Tabula 5.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	329	341
40	415	295	221	208	189	178	151	524	543
60	251	217	194	189	180	176	162	576	600
80	215	200	188	185	180	178	169	612	639

AMKA 3x70+95

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 15 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}}=11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 5.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	4,28	4,41
40	6,12	4,39	3,32	3,12	2,81	2,68	2,27	6,84	7,05
60	3,77	3,27	2,92	2,84	2,71	2,65	2,44	7,42	7,67
80	3,24	3,02	2,84	2,80	2,72	2,68	2,55	7,84	8,12

Tabula 5.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,39	0,39
40	0,34	0,48	0,63	0,67	0,75	0,78	0,92	0,97	0,98
60	1,25	1,44	1,62	1,66	1,74	1,79	1,94	2,02	2,03
80	2,60	2,79	2,97	3,01	3,10	3,14	3,30	3,40	3,41

Tabula 5.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	407	411
40	581	417	315	297	267	254	216	650	669
60	359	311	277	270	257	251	231	705	729
80	308	287	269	265	258	255	242	744	771

AMKA 3x120+95

$q = 40 \text{ daN/mm}^2$, $b = 15 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 5.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	
20	7,3	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	7,68	7,80
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	9,2	9,41
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	10,09	10,35
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	10,61	10,91

Tabula 5.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,3	0,32	0,4	0,27	0,27
40	0,41	0,53	0,66	0,7	0,77	0,8	0,93	0,89	0,91
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,83	1,85
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	3,10	3,13

Tabula 5.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	729	740
40	726	563	449	427	389	373	321	874	894
60	568	494	439	427	406	197	364	958	983
80	465	434	427	427	414	408	386	1008	1036

6. Piekarkabe u mont ūas tabulas III. v ja un I. apledoju mājām

AMKA 3x16+25

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} = 10,36 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 6.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	4,36	5,47
40	6,94	4,99	3,70	3,47	3,09	2,93	2,46	6,69	8,47
60	6,55	5,18	4,26	4,08	3,77	3,63	3,19	8,02	10,36
80	4,55	4,06	3,69	3,61	3,46	3,39	3,15	7,68	10,36

Tabula 6.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,29	0,33
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,75	0,85
60	0,74	0,94	1,14	1,19	1,29	1,34	1,52	1,39	1,56
80	1,90	2,13	2,34	2,39	2,49	2,55	2,74	2,59	2,79

Tabula 6.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	157	97	59	53	45	42	33	109	137
40	174	125	93	87	77	73	61	167	212
60	164	129	106	102	94	91	79	200	259
80	114	101	92	90	86	85	78	192	259

AMKA 3x25+35

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}}=10,29 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 6.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	3,21	4,04
40	7,04	5,1	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	5,37	6,69
60	7,05	5,57	4,55	4,35	4,01	3,86	3,38	6,85	8,57
80	5,31	4,65	4,16	4,06	3,87	3,78	3,49	7,04	9,02

Tabula 6.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,35	0,37
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,83	0,91
60	0,71	0,9	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,47	1,59
80	1,68	1,92	2,14	2,20	2,30	2,35	2,56	2,55	2,69

Tabula 6.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	112	141
40	246	178	133	125	111	105	88	188	234
60	246	195	159	152	140	135	118	240	300
80	186	163	145	142	135	132	122	246	315

AMKA 3x35+50

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}}=11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 6.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	2,88	3,52
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	4,83	5,86
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	6,16	7,50
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,66	3,32	6,27	7,80

Tabula 6.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,34	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,8	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,43	1,53
80	1,67	1,91	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,50	2,61

Tabula 6.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	144	176
40	343	245	181	170	151	143	120	241	293
60	340	267	217	207	191	184	160	308	375
80	254	222	198	193	184	180	166	314	390

AMKA 3x50+70

$q = 50 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 6.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	2,58	3,07
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	4,33	5,11
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	5,52	6,54
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	5,59	6,73

Tabula 6.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,35
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,80	0,84
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,40	1,48
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,47	2,55

Tabula 6.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	181	214
40	462	327	240	224	199	189	158	303	358
60	455	354	287	274	252	242	211	387	457
80	337	294	262	255	243	238	219	391	471

AMKA 3x70+95

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max}=11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 6.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	2,52	2,84
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	4,26	4,78
60	6,16	5,30	4,31	4,12	3,79	3,65	3,19	5,41	6,09
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	5,44	6,20

Tabula 6.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,34
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,78	0,81
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,38	1,43
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,44	2,50

Tabula 6.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	239	270
40	649	464	343	321	286	271	227	405	454
60	642	503	409	391	360	346	302	514	578
80	479	419	374	364	347	340	313	516	589

AMKA 3x120+95

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 6.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,30	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	4,47	5,02
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	6,29	7,18
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	6,37	7,51
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	6,42	7,68

Tabula 6.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,3	0,32	0,4	0,25	0,28
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,80	0,93	0,72	0,78
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,61	1,68
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,84	2,92

Tabula 6.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	424	477
40	726	563	449	427	389	373	321	597	682
60	568	494	439	427	406	397	364	605	713
80	502	465	434	427	414	408	386	610	730

7. Piekarkabe u mont ūas tabulas III. v ja un II. apledojuuma rajonam

AMKA 3x16+25

$q = 50 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 10,36 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 7.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	6,26	6,69
40	6,74	4,83	3,58	3,36	2,99	2,89	2,39	9,65	10,36
60	3,35	2,99	2,71	2,65	2,55	2,50	2,32	9,48	10,36
80	2,73	2,60	2,98	2,46	2,40	2,38	2,29	9,40	10,36

Tabula 7.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,36	0,37
40	0,31	0,44	0,59	0,63	0,71	0,75	0,89	0,93	0,96
60	1,45	1,63	1,79	1,83	1,91	1,94	2,09	2,12	2,17
80	3,16	3,23	3,48	3,52	3,59	3,63	3,77	3,80	3,85

Tabula 7.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	157	97	59	53	45	42	33	157	167
40	168	121	89	84	75	71	59	241	259
60	84	75	68	66	64	62	58	237	259
80	68	65	62	61	60	59	57	235	259

AMKA 3x25+35

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}}=10,29 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 7.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	4,75	5,08
40	7,04	5,10	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	7,82	8,35
60	4,91	4,10	3,55	3,44	3,24	3,15	2,85	9,60	10,29
80	3,66	3,39	3,16	3,11	3,02	2,97	2,81	9,52	10,29

Tabula 7.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,40	0,41
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,96	0,99
60	1,02	1,22	1,42	1,45	1,54	1,59	1,75	1,77	1,81
80	2,43	2,63	2,81	2,86	2,95	2,99	3,16	3,17	3,22

Tabula 7.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	166	178
40	246	178	133	125	111	106	40	274	292
60	172	144	124	120	113	110	100	336	360
80	128	118	111	109	105	104	98	333	360

AMKA 3x35+50

$q = 50 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 7.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	4,13	4,37
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	6,83	7,23
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	8,76	9,28
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,61	3,32	9,26	9,87

Tabula 7.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,38	0,39
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,92	0,94
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,62	1,65
80	1,67	1,91	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,72	2,76

Tabula 7.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	206	218
40	343	245	181	170	151	143	120	341	361
60	340	267	217	207	191	184	160	438	464
80	254	222	198	193	184	180	166	463	493

AMKA 3x50+70

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 7.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	3,60	3,79
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	5,97	6,27
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	7,66	8,05
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	8,02	8,47

Tabula 7.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,37	0,37
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,89	0,90
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,56	1,58
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,65	2,68

Tabula 7.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	252	265
40	462	327	240	224	199	189	158	418	439
60	455	354	287	274	252	242	211	536	563
80	337	294	262	255	243	238	211	561	593

AMKA 3x70+95

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 7.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	3,37	3,51
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	5,63	5,85
60	6,76	5,30	4,31	4,12	3,79	3,64	3,19	7,19	7,49
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	7,46	7,81

Tabula 7.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,36	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,86	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,51	1,53
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,60	2,61

Tabula 7.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	320	333
40	649	464	343	321	286	271	227	535	556
60	642	503	409	391	360	346	303	683	711
80	479	418	374	364	347	340	313	708	740

AMKA 3x120+95

$$q = 50 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 7.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,30	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	5,34	5,55
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	7,70	8,03
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	8,16	8,59
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	8,42	8,90

Tabula 7.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,29	0,30
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,80	0,93	0,81	0,83
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,72	1,75
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,97	3,00

Tabula 7.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	507	527
40	726	563	449	427	389	373	321	731	763
60	568	494	439	427	406	397	364	775	816
80	502	465	434	427	414	408	386	800	845

8. Piekarkabe u mont ūas tabulas IV. v ja un I. apledojuuma rajonam

AMKA 3X16+25

$$q = 65 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max}=10,36 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 8.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	4,36	5,47
40	6,94	4,99	3,70	3,47	3,09	2,93	2,46	6,69	8,47
60	6,55	5,18	4,26	4,08	3,77	3,63	3,19	8,02	10,36
80	4,50	4,06	3,69	3,61	3,46	3,39	3,15	7,68	10,36

Tabula 8.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,29	0,33
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,74	0,85
60	0,74	0,93	1,14	1,19	1,29	1,33	1,52	1,40	1,56
80	1,90	2,12	2,34	2,39	2,49	2,54	2,73	2,59	2,78

Tabula 8.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	157	97	59	53	45	42	33	109	137
40	174	125	93	87	77	73	61	167	212
60	164	129	106	102	94	91	80	200	259
80	113	101	92	90	86	85	79	192	259

AMKA 3x25+35

$$q = 65 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}}=10,29 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 8.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	3,21	4,04
40	7,04	5,10	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	5,37	6,69
60	7,05	5,57	4,55	4,35	4,01	3,86	3,38	6,85	8,57
80	5,31	4,65	4,16	4,06	3,87	3,78	3,49	7,04	9,02

Tabula 8.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,35	0,37
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,83	0,91
60	0,71	0,90	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,47	1,59
80	1,68	1,92	2,14	2,20	2,30	2,35	2,56	2,55	2,69

Tabula 8.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	111	141
40	246	178	133	125	111	105	88	188	234
60	246	195	159	152	140	135	118	240	300
80	186	163	145	142	135	132	122	246	315

AMKA 3x35+50

$q = 65 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 8.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	2,88	3,52
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	4,83	5,86
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	6,16	7,50
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,61	3,32	6,27	7,80

Tabula 8.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,34	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,81	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,43	1,53
80	1,67	1,91	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,50	2,62

Tabula 8.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	144	176
40	343	245	181	170	151	143	120	241	293
60	340	267	217	207	191	184	160	308	375
80	254	222	198	193	184	180	166	314	390

AMKA 3x50+70

$$q = 65 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 8.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	2,58	3,07
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	4,33	5,11
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	5,52	6,54
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	5,59	6,73

Tabula 8.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,35
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,80	0,84
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,40	1,48
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,47	2,55

Tabula 8.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	181	214
40	462	327	240	224	199	189	158	303	358
60	455	354	287	274	252	242	211	387	457
80	337	294	262	255	243	238	219	391	471

AMKA 3x70+95

$$q = 65 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 8.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	2,52	2,84
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	4,26	4,78
60	6,76	5,30	4,31	4,12	3,79	3,65	3,19	5,41	6,09
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	5,44	6,20

Tabula 8.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,34
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,78	0,81
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,58	1,43
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,44	2,50

Tabula 8.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	239	270
40	649	464	343	321	286	271	227	405	454
60	642	503	409	391	360	346	303	514	578
80	479	419	374	364	347	340	313	516	589

AMKA 3x120+95

$q = 65 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 8.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,3	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	4,77	5,38
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	6,29	7,77
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	6,37	8,25
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	6,42	8,52

Tabula 8.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,30	0,32	0,4	0,25	0,29
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,80	0,93	0,72	0,81
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,61	1,73
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,84	2,97

Tabula 8.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	424	511
40	726	563	449	427	389	373	321	597	738
60	568	494	439	427	406	397	364	605	784
80	502	465	434	427	414	408	386	610	809

9. Piekarkabe u mont ūas tabulas IV. v ja un II. apledojuuma rajonam

AMKA 3X16+25

$q = 65 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 10,36 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 9.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	6,26	6,71
40	6,74	4,83	3,58	3,36	2,99	2,84	2,39	9,65	10,36
60	3,35	2,99	2,71	2,65	2,55	2,50	2,32	9,48	10,36
80	2,73	2,60	2,98	2,46	2,40	2,38	2,29	9,40	10,36

Tabula 9.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,36	0,37
40	0,31	0,44	0,59	0,63	0,71	0,75	0,89	0,93	0,96
60	1,45	1,63	1,79	1,83	1,91	1,94	2,09	2,12	2,17
80	3,16	3,23	3,48	3,52	3,59	3,63	3,77	3,80	3,85

Tabula 9.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	157	97	59	53	45	42	33	157	168
40	168	121	89	84	75	71	59	241	259
60	84	75	68	66	64	62	58	237	259
80	68	65	62	61	60	59	57	235	259

AMKA 3x25+35

$q = 65 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 10,29 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 9.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	4,74	5,08
40	7,04	5,10	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	7,82	8,35
60	4,91	4,10	3,55	3,44	3,24	3,15	2,85	9,60	10,29
80	3,66	3,39	3,16	3,11	3,02	2,97	2,81	9,52	10,29

Tabula 9.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,35	0,37
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,83	0,91
60	1,02	1,22	1,42	1,45	1,54	1,59	1,75	1,77	1,81
80	2,43	2,63	2,81	2,86	2,95	2,99	3,16	3,17	3,22

Tabula 9.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	166	177
40	246	178	133	125	111	106	40	274	292
60	172	144	124	120	113	110	100	336	360
80	128	118	111	109	105	104	98	333	360

AMKA 3x35+50

$q = 65 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 9.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	4,13	4,37
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	6,83	7,23
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	8,76	9,28
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,61	3,32	9,26	9,87

Tabula 9.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,38	0,39
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,92	0,94
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,62	1,65
80	1,67	1,91	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,72	2,76

Tabula 9.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	206	218
40	343	245	181	170	151	143	120	341	361
60	340	267	217	207	191	184	160	438	464
80	254	222	198	193	184	180	166	463	493

AMKA 3x50+70

$q = 65 \text{ daN/mm}^2$, $b = 10 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 9.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	3,60	3,79
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	5,97	6,27
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	7,66	8,05
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	8,02	8,47

Tabula 9.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,37	0,37
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,89	0,90
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,56	1,58
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,65	2,68

Tabula 9.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	252	265
40	462	327	240	224	199	189	158	418	439
60	455	354	287	274	252	242	211	536	563
80	337	294	262	255	243	238	211	561	593

AMKA 3x70+95

$$q = 65 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 9.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	3,37	3,51
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	5,63	5,85
60	6,76	5,30	4,31	4,12	3,79	3,65	3,19	7,19	7,49
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	7,46	7,79

Tabula 9.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,36	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,86	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,51	1,53
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,60	2,62

Tabula 9.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	320	333
40	649	464	343	321	286	271	227	536	557
60	642	503	409	391	360	346	303	683	711
80	479	419	374	346	347	340	313	708	740

AMKA 3x120+95

$$q = 65 \text{ daN/mm}^2, b = 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 9.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,3	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	5,34	5,68
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	7,70	8,25
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	8,16	8,86
80	5,29	4,90	4,57	4,50	4,36	4,30	4,06	8,42	9,21

Tabula 9.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,3	0,32	0,40	0,29	0,30
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,80	0,93	0,81	0,84
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,72	1,76
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,97	3,02

Tabula 9.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	507	539
40	726	563	449	427	389	373	321	731	783
60	568	494	439	427	406	397	364	775	842
80	502	465	434	427	414	408	386	800	875

10. Piekarkabe a mont ūas tabulas V. v ja un I. apledojuuma rajonam

AMKA 3x16+25

$$q = 80 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\max}=10,36 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\min}=4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 10.1.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a -5,av	
20	6,30	3,90	2,37	2,14	1,80	1,67	1,33	4,36	5,47
40	6,94	4,99	3,70	3,47	3,09	2,93	2,46	6,69	8,47
60	6,55	5,18	4,26	4,08	3,77	3,63	3,19	8,02	10,36
80	4,50	4,06	3,69	3,61	3,46	3,39	3,15	7,68	10,36

Tabula 10.2.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a -5,av	
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,29	0,33
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,75	0,85
60	0,74	0,93	1,14	1,19	1,29	1,33	1,52	1,40	1,56
80	1,90	2,12	2,34	2,39	2,49	2,54	2,73	2,59	2,78

Tabula 10.3.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^{\circ}\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a -5,av	
20	157	97	59	53	45	42	33	109	137
40	174	125	93	87	77	73	61	167	212
60	164	129	106	102	94	91	80	200	259
80	113	101	92	90	86	85	79	192	259

AMKA 3x25+35

$q = 80 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 10,29 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 10.4.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,38	3,98	2,45	2,21	1,86	1,73	1,37	3,21	4,04
40	7,04	5,10	3,80	3,57	3,18	3,02	2,53	5,37	6,69
60	7,04	5,57	4,55	4,35	4,01	3,86	3,38	6,85	8,57
80	5,31	4,65	4,16	4,06	3,87	3,78	3,49	7,04	9,02

Tabula 10.5.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,09	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,40	0,35	0,37
40	0,32	0,44	0,59	0,62	0,70	0,74	0,88	0,83	0,91
60	0,71	0,90	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,47	1,59
80	1,68	1,92	2,14	2,20	2,30	2,35	2,56	2,55	2,69

Tabula 10.6.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	223	139	85	77	65	60	48	111	141
40	246	178	133	125	111	105	88	188	234
60	246	195	159	152	140	135	118	240	300
80	186	163	145	142	135	132	122	246	315

AMKA 3x35+50

$$q = 80 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 10.7.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,27	3,86	2,34	2,11	1,77	1,64	1,30	2,88	3,52
40	6,86	4,91	3,63	3,41	3,03	2,87	2,41	4,83	5,86
60	6,81	5,34	4,34	4,15	3,82	3,68	3,21	6,16	7,50
80	5,09	4,45	3,97	3,87	3,69	3,61	3,32	6,27	7,80

Tabula 10.8.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,34	0,36
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,80	0,87
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,48	1,43	1,53
80	1,67	1,91	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,50	2,62

Tabula 10.9.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	313	193	117	105	88	82	65	144	176
40	343	245	181	170	151	143	120	241	293
60	340	267	217	207	191	184	160	308	375
80	254	222	198	193	184	180	166	314	390

AMKA 3x50+70

$q = 80 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 10.10.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,15	3,73	2,21	1,99	1,67	1,55	1,23	2,58	3,07
40	6,61	4,67	3,43	3,21	2,85	2,70	2,26	4,33	5,11
60	6,51	5,06	4,10	3,91	3,60	3,46	3,02	5,52	6,54
80	4,81	4,20	3,74	3,65	3,48	3,40	3,13	5,59	6,73

Tabula 10.11.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,13	0,22	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,35
40	0,30	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,80	0,84
60	0,69	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,40	1,48
80	1,66	1,90	2,13	2,19	2,30	2,35	2,55	2,47	2,55

Tabula 10.12.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	430	261	155	139	117	108	86	181	214
40	462	327	240	224	199	189	158	303	358
60	455	354	287	274	252	242	211	387	457
80	337	294	262	255	243	238	219	391	471

AMKA 3x70+95

$$q = 80 \text{ daN/mm}^2, b = 5 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2, \sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$$

Tabula 10.13.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	6,22	3,82	2,31	2,08	1,75	1,63	1,29	2,52	2,84
40	6,84	4,89	3,61	3,38	3,01	2,86	2,39	4,26	4,78
60	6,76	5,30	4,31	4,12	3,79	3,65	3,19	5,41	6,09
80	5,04	4,41	3,94	3,84	3,66	3,58	3,29	5,44	6,20

Tabula 10.14.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,08	0,14	0,23	0,25	0,30	0,32	0,41	0,33	0,34
40	0,31	0,43	0,58	0,62	0,70	0,74	0,88	0,78	0,81
60	0,70	0,89	1,10	1,15	1,25	1,30	1,49	1,58	1,43
80	1,67	1,91	2,14	2,19	2,30	2,55	2,56	2,44	2,50

Tabula 10.15.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	591	362	219	198	166	154	123	239	270
40	649	464	343	321	286	271	227	405	454
60	642	503	409	391	360	346	302	514	578
80	479	419	374	364	347	340	313	516	589

AMKA 3x120+95

$q = 80 \text{ daN/mm}^2$, $b = 5 \text{ mm}$
 $\sigma_{\text{maks}} = 11,76 \text{ daN/mm}^2$, $\sigma_{\text{vid}} = 4,50 \text{ daN/mm}^2$

Tabula 10.16.

Laiduma garums, m	Spriegums piekarkabel ${}^0\text{C}$ temperat r , daN/mm 2								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	7,3	4,97	3,35	3,07	2,63	2,45	1,97	4,47	5,82
40	7,64	5,93	4,73	4,50	4,10	3,93	3,38	6,29	8,47
60	5,98	5,20	4,62	4,50	4,28	4,18	3,83	6,37	9,15
80	5,29	4,90	4,50	4,50	4,36	4,30	4,06	6,42	9,54

Tabula 10.17.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a nokare laidum ${}^0\text{C}$ temperat r , m								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	0,11	0,16	0,23	0,25	0,3	0,32	0,4	0,25	0,31
40	0,41	0,53	0,66	0,70	0,77	0,8	0,93	0,72	0,85
60	1,19	1,36	1,54	1,58	1,66	1,70	1,85	1,61	1,78
80	2,38	2,58	2,76	2,80	2,89	2,94	3,10	2,84	3,04

Tabula 10.18.

Laiduma garums, m	Piekarkabe a spriegojums ${}^0\text{C}$ temperat r , daN								
	-40	-20	0	5	15	20	40	-5,a	-5,av
20	694	472	318	291	250	233	187	424	553
40	726	563	449	427	389	373	321	597	805
60	568	494	439	427	406	397	364	605	869
80	502	465	434	427	414	408	386	610	907