



LATVIJAS
ENERGOSTANDARTS

LEK

077

Pirmais izdevums
2005

**ELEKTROIETAIŠU IZOLĀCIJA.
GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS**



LATVIJAS LEK
ENERGOSTANDARTS 077

Pirmais izdevums
2005

**ELEKTROIETAIŠU IZOLĀCIJA.
GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS**

Standarts nosaka galvenās tehniskās prasības gaisvadu elektrolīniju, brīvgaissa sadalietaišu un elektroiekārtu rāžu izolācijas izveidi ietaisēm ar nominālo spriegumu no 6 līdz 330 kV. Standarta prasības attiecības uz jaunierkojamām un rekonstruējamām elektroietaišu mārkām.

Standarts izstrādāts, balstoties uz AS "Latvenergo" elektrisko tāku uzņemumu darba pieredzi, Eiropas valstu informatīvajiem un Elektrotehnikas standartizācijas Eiropas komitejas materiāliem, Latvijas energostandartiem, kā arī spēkā esošiem Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem.

Standarts aizstāj spēkā esošo Elektroietaišu ierīkošanas noteikumu 2.5. nodaļas "Gaisvadu elektrolīnijas ar spriegumu virs 1 kV" apakšnodaļu "Izolācija" (6. izdevums, 1985.g.) un "Instrukciju par izolācijas projektēšanu rajonos arī rātu un piesārņotu atmosfēru".

Standarts pieņemts Elektroietaišu ierīkošanas un ekspluatācijas standartizācijas tehniskajā komitejā un apstiprināts Latvijas Elektrotehniskajā komisijā.

© LEK 2005

Šis publisks cijas jebkuru daudznekrāt reproducēt vai izmantot jebkādā formā vai jebkādiem līdzekļiem, elektroniskiem vai mehāniskiem, fotokopiju ūjana vai mikrofilmas iekārtot, bez izdevēja rakstiskas atļaujas.

Satura r d t js

1. Visp r j da a.....	4
1.1. Termini.....	4
1.2. Darb ba sf ra.....	4
2. Pamatpras bas	4
3. Gaisvadu elektrol niju izol cija	5
4. Br vgaisa sadalietaišu un elektroiek rtu r j porcel na, stikla un polimeru izol cija	6
5. Izol cijas izv le p c izl des raksturojumiem.....	7
6. Vides pies r ojuma pak pes noteikšana.....	8
7. Porcel na un stikla izolatoru un izol cijas konstrukciju pamattipu izmantošanas koeficienti	16
8. Polim ru izolatoru un izol cijas konstrukciju pamattipu izmantošanas koeficienti	18

1. Visp r j da a

1.1. Termini

Nopl des ce a garums L – s kais att lums pa izolatora virsmu starp div m str vvadoš m da m vai starp str vvadošu un zem tu da u;

Nopl des ce a efekt vais garums – nopl des ce a garuma da a, kas noteic izolatora vai izol cijas konstrukcijas elektrisko iztur bu mitr un net r vid ;

Nopl des ce a patn jais efekt vais garums λ_e – nopl des ce a efekt v garuma attiec ba pret elektroiek rtas maksim lo starpf žu darba spriegumu;

Nopl des ce a garuma izmantošanas koeficients k – koeficients, kas iev ro izolatora vai izol cijas konstrukcijas nopl des ce a izmantošanas efektivit ti;

Pies r ojuma pak pe – r d t js, kas iev ro atmosf ras pies r ojuma iespaidu uz elektroietaišu izol cijas iztur bas pazemin šanu.

1.2. Darb ba sf ra

Standarta pras bas attiecas uz gaisvadu elektrol niju, br vgaisa sadalietaišu un elektroiek rtu r j s izol cijas izv li mai str vas ietais m ar spriegumu 6 – 330 kV.

2. Pamatpras bas

2.1. Stikla un porcel na izolatori vai izol cijas konstrukcijas j izv las, izmantojot nopl des ce a patn jo efekt vo garumu, atkar b no elektroietaises nomin 1 sprieguma un pies r ojuma pak pes elektroietaises ier košanas viet . Stikla vai porcel na izolatorus vai izol cijas konstrukcijas var izv 1 ties ar p c to izl des raksturojumiem mitr un net r st vokl (skat. p. 5.1.).

2.2. Porcel na un stikla izolatorus rekomend aizst t ar polim ru materi lu izolatoriem. Tie ir viegl ki, nepl stoši, ar zem k m ražošanas un ekspluat cijas izmaks m, droš ki darb bai pies r ot vid .

Polim ru izolatori un konstrukcijas, atkar b no elektroietaises nomin 1 sprieguma j izv las p c to izl des raksturojumiem mitr un net r st vokl (skat. p. 5.1.).

Iztr kstot r pn cu-izgatavot ju inform cijai par polim ru izolatoru 50 % izl des spriegumiem mitr un net r st vokl , k ar par net rumu k rtas patn jo virsmas vad m bu, polim ru izolatorus un izol cijas konstrukcijas, atkar b no elektroietaises nomin 1 sprieguma un pies r ojuma pak pes, var izv 1 ties izmantojot nopl des ce a patn jo garumu.

2.3. Pies r ojuma pak pe j nosaka atkar b no pies r ošanas avotu rakstura un att luma l dz elektroietaisei (skat. 3.–18. tabulas). Pies r ojuma pak pes noteikšanai termoelektrostaciju, lielu r pniec bas uz mumu tuvum , k ar mitruma avotu ar lielu elektrisko vad m bu tuvum rekomend veikt attiec gus m r jumus.

2.4. Minim lais nopl des ce a garums L , cm, stikla, porcel na un polim ru izolatoriem un konstrukcij m j apr ina p c formulas:

$$L = \gamma_e \cdot U / k,$$

kur: γ_e – nopl des ce a patn jais efekt vais garums, cm/kV, (1.tab.)

U – elektroiek rtas maksim lais starpf žu darba spriegums, kV;

k – nopl des ce a garuma izmantošanas koeficients (sk.7.1.-7.10. un 8.1.-8.3.)

3. Gaisvadu elektrol niju izol cija

3.1. Gaisvadu elektrol niju met la un dzelzsbetona balstu piekarizolatoru žu, stie izolatoru un tapizolatoru nopl des ce a patn jais efekt vais garums γ_e , cm/kV, atkar b no gaisvadu elektrol niju nomin 1 sprieguma un pies r ojuma pak pes j pie em atbilstoši 1. tabulai.

Tabula 1

Gaisvadu elektrol niju met la un dzelzsbetona balstu piekarizolatoru žu un tapizolatoru, br vgaisa sadalietašu izolatoru un elektroiek rtu r j s izol cijas nopl des ce a patn jais efekt vais garums

Pies r ojuma pak pe	Minim lais γ_e , cm/kV, nomin lajam spriegumam, kV	
	1 dz 20 kV ieskaitot	110 – 330
1	1,90	1,60
2	2,35	2,00
3	3,00	2,50
4	3,50	3,10

3.2. Izol cijas att lumiem pa gaisu no spriegumakt v m da m l dz balstu zem t m da m j atbilst Latvijas energostandartiem LEK 079 “Augstsprieguma gaisvadu elektrol nijas. Galven s tehnisk s pras bas” un LEK 015 “Vidsprieguma (6, 10, 20 kV) gaisvadu elektrol nijas. Galven s tehnisk s pras bas”.

3.3. Š vjizolatoru skaits piekarvirten s, k ar speci lu konstrukciju virten s (V-veida, Y-veida u.c.), kas saliktas no viena tipa virkn saliktiem izolatoriem gaisvadu elektrol nij m ar met la un dzelzsbetona balstiem, j nosaka p c formulas:

$$m = L / L_i,$$

kur: L_i – viena konkr ta izolatora standart vai tehniskajos noteikumos noteikts nopl des ce a garums, cm;

Ja m apr ins nedod veselu skaitli, izv las n košo veselo skaitli.

3.4. 6 – 20 kV gaisvadu elektrol nij m ar met la balstiem un koka balstiem ar zem tiem izolatoru virte u stiprin jumiem š vjizolatoru skaits piekarvirten s un spriegot jvirten s j apr ina saska ar p. 3.3. un neatkar gi no balstu materi la j izv las ne maz k par diviem izolatoriem.

3.5. 6 – 20 kV gaisvadu elektrol nij m ar koka balstiem pirms un otrs pakēs pies rājuma rajon izolatoru noplēdes ceļā patnājam efektivam garumam jābūt ne mazākam par 1,5 cm/kV.

3.6. Pirms un otrs pakēs pies rājuma rajon 110 kV gaisvadu elektrol nij m ar metāla, dzelzsbetona balstiem ar zemākiem virteņu stiprinājumiem izolatoru skaits spriegot jvirtenēs jāpalielina par vienu, salīdzinot ar p. 3.3. aprīlī to.

330 kV gaisvadu elektrol niju spriegot jvirtenēs šāvījizolatoru skaits jānosaka saskaņā ar p. 3.3.

3.7. Viengabala konstrukcijas polimēra stieņi izolatorus visu spriegumu gaisvadu elektrol nij m izveidoti no 1 nijas nominālā sprieguma pēc izlēdes raksturojumiem mitrā un netrā stāvoklī (skat. ar p. 2.2.).

Izveidoties polimēru un porcelēna stieņi izolatorus, izveidoti no minimālā noplēdes ceļā garuma (skat. p. 2.4.), izolatora tehniskos noteikumos noteiktam noplēudes ceļā garumam L_i jābūt lielākam par minimālo noplēdes ceļā garumu L ($L_i \geq L$).

3.8. Lieku pāreju augstu balstu izolatoru virtenēs jāparedz viens papildus porcelēna vai stikla izolators uz kārtējām augstuma 10 m augstumā virs 50 m, attiecībā pret normētu izolatoru skaitu, kas noteikts vienā desmitā virtenē māras $\lambda_e = 1,9 \text{ cm/kV}$ 6 – 20 kV un $\lambda_e = 1,4 \text{ cm/kV}$ 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrol nij m. Šajā gadījumā pārejas balstu izolatoru virtenēs izolatoru skaitam jābūt ne mazākam par to, kāds nepieciešams piesājums apstākļu dēļ rajonā, kur atrodas pāreja.

3.9. Porcelēna vai stikla šāvījizolatoru virtenēs, kas piekrītas vairāk kā 100 m augstumā, jāparedz divi izolatori, papildus noteiktiem saskaņā ar pp. 3.3. un 3.8.

3.10. Polimēru izolatorus liels pārejs augstums vairāk par 100 m izveidoti pēc izlēdes raksturojuma mitrā un netrā stāvoklī par pakāpi paaugstinātu izlēdes spriegumu.

3.11. Gaisvadu elektrol nij m izolācija jāizveido atbilstoši pp. 3.1.– 3.9. prasībām, kā arī gan ar kailvadiem, gan izolācijām vadiem.

4. Brīvgaisa sadalietaišu un elektroiekārtu rājā porcelēna, stikla un polimeru izolācija

4.1. Noplēdes ceļā patnājais efektivais garums 6 – 330 kV brīvgaisa sadalietaišu un elektroiekārtu rājā porcelēna, stikla un polimeru rājai izolācijai, kā arī slēgtā sadalietaišu ievadurā daudzākām rājām piesājums rājuma pakēs un nominālā sprieguma jāpieņem saskaņā ar tabulu 1..

4.2. Izveidoties izolāciju brīvgaisa sadalietais māras, izolācijas attālumiem gaisā starp sadalietaišu spriegumamēram daudzām un zemām konstrukcijām jāatbilst attiecīgo sadalietaišu Latvijas energostandardos noteiktiem.

4.3. Brīvgaisa sadalietaišu izolatoru piekarvirtenēs un spriegot jvirtenēs šāvījizolatoru skaits nosakāms atbilstoši pp. 3.3.–3.5. prasībām, papildinot katru virtenes dienai 110 kV – ar vienu un 330 kV – ar diviem izolatoriem.

4.4. Br vgaisa sadalietais s polim ru piekarizolatori j izv las p c izl des raksturojuma mitr un net r st vokl par pak pi paaugstin tu izl des spriegumu.

4.5. Iztr kstot elektroiek rtai, kas atbilst tabulas 1. pras bai treš s un ceturt s pak pes pies r ojuma rajonam, j lieto iek rtas, kuru izolatori un ievadi paredz ti augst kiem nomin liem spriegumiem un kuru izol cija atbilst tabulas 1. pras bai.

4.6. Rajonos, kuros pies r ojums p rsniedz ceturto pies r ot bas pak pi, j paredz sl gtu sadalietaišu ier košana.

4.7. 110 un 330 kV sl gt m sadalietais m un apakšstacij m r j s izol cijas nopl des ce a patn jam efekt vajam garumam j b t ne maz kam par 1,2 cm/kV pirm s pak pes pies r ojuma rajon un ne maz kam par 1,5 cm/kV otr s 1 dz ceturt s pak pes pies r ojumu rajonos.

4.8. No pirm s 1 dz treš s pak pes pies r ojuma rajonam kompakt s br vgaisa sadalietaises un kompakt s transformatoru apakšstacijas j lieto ar izol ciju atbilstoši tabulas 1. pras bai. Kompakt s sadalietaises un kompakt s transformatoru apakšstacijas ceturt s pak pes pies r ojuma rajonos j lieto tikai ar speci la izpild juma izolatoriem.

4.9. Cietu un lokanu br vgaisa atkl tu str vvadu izolatori j izv las ar nopl des ce a patn jo efekt vo garumu atbilstoši 1. tabulas pras b m: 10 kV str vvadiem pirm s 1 dz treš s pak pes pies r ojuma rajonam }_e=1,9 cm/kV nomin lam spriegumam 20 kV; 10 kV str vvadiem ceturt s pak pes pies r ojuma rajon }_e=3,0 cm/kV nomin lam spriegumam 20 kV un 20 kV str vvadiem 1. 1 dz 4. pak pes pies r ojuma rajonam }_e=2,0 cm/kV nomin lam spriegumam 35 kV.

5. Izol cijas izv le p c izl des raksturojumiem

5.1. 6 – 330 kV gaisvadu elektrol niju izolatoru virten m un polimeru izolatoriem, 6 – 330 kV br vgaisa sadalietaišu un apakšstaciju izolatoriem un elektroiek rtu r jai izol cijai slapj un net r st vokl j iztur r pnieciskas frekvences 50% izl des spriegumu efekt v s v rt bas ne zem kas par 2.tabul uzr d taj m.

Net rumu k rtas patn j virsmas vad m ba j pie em ne maz ka par: pirm s pak pes pies r ojuma rajonam – 5 µS, otrajam – 10 µS, trešajam – 20 µS un ceturtajam – 30 µS.

Tabula 2.

6–330 kV gaisvadu elektrol niju izolatoru virte u un stie izolatoru br vgaisa sadalietaišu izolatoru un elektroiek rtu r j s izol cijas 50% izl des spriegumi izol cijas mitr un net r st vokl

Elektroietaises nomin lais spriegums, kV	50% izl des spiegumu efekt v s v rt bas, kV
6	8
10	13
20	24
35	42
110	110
150	150
330	315
500	460

6. Vides pies r ojuma pak pes noteikšana

6.1. Rajonos, kurus neietekm r pnieciskas izcelsmes pies r ojuma avoti (meži, p avas), var izv 1 ties izol ciju ar nopl des ce a patn jo efekt vo garumu, kas ir maz ks par 1.tabul pirm s pak pes pies r ojuma rajonam uzr d to.

6.2. Pirm s pak pes pies r ojuma rajoniem pieskait mas teritorijas, kuras neiespaido r pnieciski un dab gi pies r ojumu avoti (purvi, lauksaimnieciski rajoni, apdz votas vietas).

6.3. R pniec bas rajonos, ja ir pietiekams pamatojums, var izv 1 ties izol ciju ar liel ku nopl des ce a patn jo efekt vo garumu k pras ts tabul 1. ceturt s pak pes pies r ojuma rajonam.

6.4. R pniec bas uz mumu tuvum pies r ojuma pak pe j nosaka, vadoties no 3.–12. tabul m, atkar b no ražojam s produkcijas veida, apjoma un att luma l dz pies r ojuma avotam.

R pniec bas uz muma produkcijas apr ina apjom j ietilpst visu veidu ražojumu summai. Pies r ojuma pak pe izmešu zon k esošiem, t b ves stadij esošiem r pniec bas uz mumiem j apr ina, iev rojot maksim lo gad saražoto produkcijas daudzumu, k ar iev rojot uz mumu att st bas pl nu tuv kiem gadiem, bet ne ilg kam k 10 gadu periodam.

6.5. Termoelektrostaciju un r pniec bas katlum ju tuvum pies r ojuma pak pi nosaka saska ar tabulas 13. pras bai, atkar b no kurin m veida, termoelektrostacijas un katlum jas jaudas, k ar skurste u augstuma.

6.6. Noteicot att lumus tabul s 3.–13., pies r ojuma avota robeža ir 1 kne, kura aptver visas vietas, kur s konkr tais uz mums izmet izmešus atmosf r .

6.7. Ja ražošanas uz mums vai termoelektrostacija pārsniedz tabulā s 3.–13. norādītos ražošanas apjomus vai jaudas, piesāk ojuma pakļauj pieiem ne mazāk kā par vienu pakļauj augstāka, nekā norādītie šajās tabulās.

6.8. Ja ražošanas uz mums ir vairāki piesāk ojuma avoti (cehi), piesāk ojuma kopējais novārtījums jāietver visu cehu produkcijas summa. Ja katrās izmēšu avots (cehs) atrodas no pāriem uz muma izmēšu avotiem tālāk par 1000 m, gada izmēšu daudzums šām avotam un pāriem uz muma daļai jānosaka atsevišķi. Šajā gadījumā piesāk ojuma pakļauj nosaka saskaņā ar p. 6.16. norādītajiem.

6.9. Ja viens uz mums rāžo vairāku rāznīcības nozaru vai apakšnozaru produkciju, kas norādīta tabulā s 3.–13., piesāk ojuma pakļauj nosaka saskaņā ar p. 6.16. norādītajiem.

6.10. Dotās piesāk ojuma pakļauj zonas robežas jākori, ievērojot vāju rozi pār formulas

$$S = S_0 (W/W_0),$$

kur:
 S – kori, tais attālums no piesāk ojuma avota robežas līdz dotās piesāk ojuma pakļauj rajona robežai, ievērojot vāju rozi, m;
 S_0 – normatīvā attālums no piesāk ojuma avota robežas līdz rajona ar doto piesāk ojuma pakļauj robežai, m;
 W – vāju vidējais atkarītošanas gadījums apskatāmajā rumbā, %;
 W_0 – viena rumba vāju atkarītošanās apskatāmajā rumbā, %.

Attiecībā būt robežas $0,5 \leq S/S_0 \leq 2$.

6.11. Piesāk ojuma pakļauj putekainu rāžotu materiālu izbrāšanas vietu, noliktavu, būvju, kanalizācijas attālās iekārtu tuvumā jānosaka atbilstoši tabulas 14. norādījumiem.

6.12. Piesāk ojuma pakļauj intensitāti izmantojot un ziemā ar miskiem pretapledojušā līdzekļiem kārtā autoceļu tuvumā jānosaka atbilstoši tabulas 15. norādījumiem.

6.13. Jāras krastu zonā piesāk ojuma pakļauj nosaka atkarībā no densitāma un attāluma līdz krasta līnijai atbilstoši tabulai 16.. densitātes aplūkotās umas nosaka no hidroloģiskajām kartēm kā densitāte virs jūras līmeņa maksimālo vertibū līdz 10 km attālumam akvatorijā.

6.14. Piekrastes rajonos ar vāju trumu no jāras puses, lielāku par 30 m/s (ar atkarījumiem ne retāk kā vienu reizi 10 gados), tabulai 16. norādītie attālumi no krasta līnijas jāpalielinā 3 reizes.

6.15. Termoelektrostaciju un līdzīgu rāžotu dzesēšanas toru un izsmidzinātās baseinu tuvumā piesāk ojuma pakļauj nosaka saskaņā ar tabulu 17., ja densitātē patēriņš vadīmāba ir mazāks par $1000 \mu\text{S}/\text{cm}$ un saskaņā ar tabulas 18. norādījumiem, ja densitātē patēriņš vadīmāba ir robežas līdz $3000 \mu\text{S}/\text{cm}$.

6.16. Ja pies r ojums rajon ir vienlaic gi no diviem neatkar giem pies r ojuma avotiem, apl ses pies r ojums j nosaka, iev rojot v ju rozi (skat. p. 6.10.) atbilstoši tabulas 19. nor d jumam.

Tabula 3.
Pies r ojuma pak pes mijas uz momu un ražot u tuvum

Produkcijas gada apjoms, 1000 t	Pies r ojuma pak pe, ja att lums l dz pies r ojuma avotam ir, m							
	1 dz 500	no 500 1 dz 1000	no 1000 1 dz 1500	no 1500 1 dz 2000	no 2000 1 dz 2500	no 2500 1 dz 3000	no 3000 1 dz 5000	vair k par 5000
	L dz 10	1	1	1	1	1	1	1
10–500	2	1	1	1	1	1	1	1
500–1500	3	2	1	1	1	1	1	1
1500–2500	3	3	2	1	1	1	1	1
2500–3500	4	3	3	2	2	1	1	1
3500–5000	4	4	3	3	3	2	2	1

Tabula 4.
**Pies r ojuma pak pes naftas p rstr des un naftas mijas
uz momu un ražot u tuvum**

Apakšnozar e	Produkcijas gada apjoms, 1000 t	Pies r ojuma pak pe, ja att lums l dz pies r ojuma avotam ir, m			
		1 dz 500	no 500 1 dz 1000	no 1000 1 dz 1500	vair k par 1500
Naftas p rstr des ražotnes	L dz 1000	1	1	1	1
	1000 – 5000	2	1	1	1
	5000 – 9000	3	2	1	1
	9000 – 18000	3	3	2	1
Gumijas izstr d jum u ražotnes	L dz 100	1	1	1	1
	100 – 300	2	1	1	1

Tabula 5.**Pies r ojuma pak pes g zes ražot u un naftas g zes p rstr des ražot u tuvum**

Apakšnozare	Produkcijas gada apjoms	Pies r ojuma pak pe, ja att lums l dz pies r ojuma avotam ir, m		
		1 dz 500	no 500 1 dz 1000	vair k par 1000
G zu ražotne	Neatkar gi no apjoma	2	1	1
Naftas g zes p rstr de		3	2	1

Tabula 6.**Pies r ojuma pak pes celulozes un pap ra ražot u tuvum**

Apakšnozare	Produkcijas gada apjoms, 1000 t	Pies r ojuma pak pe, ja l dz pies r ojuma avotam ir, m			
		l dz 500	no 500 1 dz 1000	no 1000 1 dz 1500	vair k par 1500
Celulozes un puscelulozes ražotnes	1 dz 75	1	1	1	1
	75 – 150	2	1	1	1
	150 – 500	3	2	1	1
	500 – 1000	4	3	2	1
Pap ra ražotnes	Neatkar gi no apjoma	1	1	1	1

Tabula 7.**Pies r ojuma pak pes meln s metalur ijas ražot u tuvum**

Apakšnozare	Produkcijas gada apjoms, 1000 t	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m				
		1 dz 500	no 500 1 dz 1000	no 1000 1 dz 1500	no 1500 1 dz 2000	vair k par 2000
eta (uguna) un t rauda kaus šana	1 dz 1500	2	1	1	1	1
	1500 – 7500	2	2	2	1	1
	7500 – 12000	3	2	2	2	1
eta (uguna) un t rauda vel- m šana un apstr de	Neatkar gi no apjoma	2	1	1	1	1

Tabula 8.**Pies r ojuma pak pes kr sain s metalur ijas ražot u tuvum**

Apakšnozare	Produkcijas gada apjoms	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m	
		1 dz 500	vair k par 500
Kr saino met lu ražošana un apstr de	Neatkar gi no apjoma	2	1

Tabula 9.**Pies r ojuma pak pes maš nb ves ražot u tuvum**

Gada produkcijas apjoms	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m	
	1 dz 500	vair k par 500
Neatkar gi no apjoma	2	1

Tabula 10.**Pies r ojuma pak pes b vmateri lu ražot u tuvum**

Apakš-nozare	Produkcijas gada apjoms, 1000 t	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m						
		1 dz 250	no 250	no 500	no 1000	no 1500	no 2000	vair k par 2500
Cementa ražošana	1 dz 100	1	1	1	1	1	1	1
	100–500	2	2	1	1	1	1	1
	500–1500	3	3	2	1	1	1	1
	1500–2500	3	3	3	2	1	1	1
	2500–3500	4	4	3	3	2	1	1
	vair k par 3500	4	4	4	3	3	2	1
Betona izstr d jumu ražošana	Neatkar gi no apjoma	2	1	1	1	1	1	1

Tabula 11.**Pies r ojuma pak pes viegl s r pniec bas ražot u tuvum**

Apakšnozare	Produkcijas gada apjoms	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m		
		1 dz 250	no 250 1 dz 500	vair k par 500
Audumu apstr de	Neatkar gi no apjoma	3	2	1
		2	1	1

Tabula 12.**Pies r ojuma pak pes k dras ražot u tuvum**

Nozare	Produkcijas gada apjoms	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m	
		1 dz 250	vair k par 250
K dras ieguve	Neatkar gi no apjoma	2	1

Tabula 13.**Pies r ojuma pak pes termoelektrostaciju (TEC) un r pn cu katlu m ju tuvum**

Kurin m veids termoelektrostacij m un katlu m j m	Jauda, MW	Skurste a augstums, m	Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m			
			no 250	no 250 1 dz 500	no 500 1 dz 100 0	vair k par 1000
Ogles ar pelnu saturu zem 30%, mazuts, g ze	Jebkura	jebkurs	1	1	1	1
Ogles ar pelnu saturu virs 30%	L dz 1000	jebkurs	1	1	1	1
	1000 1 dz 180		2	2	2	1
	1 dz 4000 vair k par 180		2	2	1	1

Tabula 14.**Pies r ojuma pak pes putek ainu ražot u materi lu izg ztuvju, noliktavu ku, b vju un kanaliz cijas att r šanas iek rtu tuvum ***

Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz pies r ojuma avotam ir, m		
1 dz 200	no 200 1 dz 600	vair k par 600
3	2	1

Piez me*: putek ainas ražotnes, t.sk. kokapstr des uz mumi, materi lu noliktavas un elevatori, pelnu izg ztuvves, s ls izg ztuvves, izdedžu izg ztuvves, lielas r pniec bas atkritumu izg ztuvves, atkritumu dedzin šanas uz mumi, noliktavas miner lm slu un ind gu imik liju glab šanai, aer cijas stacijas un citas kanaliz cijas att r šanas b ves.

Tabula 15.**Pies r ojuma pak pes ziem intens vi izmantotu un ar miskiem pretapledošanas l dzek iem kais tu autoce u tuvum**

Pies r ojuma pak pe, ja 1 dz autoce am ir, m		
1 dz 25	no 25 1 dz 100	vair k par 100
3	2	1

Tabula 16.

Pies r ojuma pak pes j ras piekrast un ezeru, liel ku par 10000 m², tuvum

denskr tuves tips	dens s ums, g/l	Att lums no krasta 1 nijas, km	Pies r ojuma pak pe
Sald dens	L dz 2	l dz 0,1	1
V ji s a	No 2 l dz 10	l dz 0,1	2
	no 0,1 l dz 1,0	no 0,1 l dz 1,0	1

Tabula 17.

Pies r ojuma pak pes termoelektrostaciju un l dz gu ražot u dzeses tor u un izsmidzin šanas baseinu tuvum , ja cirkul cijas dens patn j vad m ba ir maz ka par 1000 ~S/cm

Rajona pies r ojuma pak pe	Att lums no dzeses tor a vai izsmidzin šanas baseina, m	
	l dz 150	vair k par 150
1	2	1
2	3	2
3	4	3
4	4	4

Tabula 18.

Pies r ojuma pak pes termoelektrostaciju un l dz gu ražot u dzeses tor u un izsmidzin šanas baseinu tuvum , ja cirkul cijas dens patn j vad m ba ir no 1000 l dz 3000 ~S/cm

Rajona pies r ojuma pak pe	Att lums no dzeses tor a vai izsmidzin šanas baseina, m		
	l dz 150	no 150 l dz 600	vair k par 600
1	3	2	1
2	4	3	2
3	4	4	3
4	4	4	4

Tabula 19.

Pies r ojuma apl ses pak pes, ja pies r ojums ir vienlaic gi no diviem pies r ojuma avotiem

Pirm avota pies r ojuma pak pe	Pies r ojuma apl ses pak pe, ja otra avota pies r ojuma pak pe ir		
	2	3	4
2	2	3	4
3	3	4	4
4	4	4	4

7. Porcel na un stikla izolatoru un izol cijas konstrukciju pamattipu izmantošanas koeficienti

7.1. No viena tipa izolatoriem saliktu izol cijas konstrukciju nopl des ce a garuma izmantošanas koeficienti apr in mi p c formulas:

$$k = k_i \cdot k_k,$$

kur: k_i – izolatora izmantošanas koeficients;

k_k – izmantošanas koeficients saliktai izol cijas konstrukcijai ar paral liem un virkn saist tiem zariem.

7.2. Izmantošanas koeficienti k_i š vjizolatoriem ar vji ribotu apakš jo virsmu $L_i/D = 1,4$ j nosaka atbilstoši tabulas 20. nor d jumam atkar b no izolatora nopl des ce a garuma L_i un š vja diametra D attiec bas.

7.3. Izmantošanas koeficienti k_i š vjizolatoriem ar izteiki ribotu apakš jo virsmu $L_i/D > 1,4$ j nosaka atbilstoši tabulas 21. nor d jumam.

7.4. Tapizolatoriem ar vji ribotu izol cijas virsmu (l nijas, balstu izolatoriem) izmantošanas koeficients k_i j pie em 1,0 , bet izolatoriem ar izteiki ribotu izol cijas virsmu – 1,1.

7.5. Br vgaisa elektroiek rtu r jai izol cijai, kas konstrukt vi izveidota no vienstat a izol cijas konstrukcijas, taj skait no 110 kV nomin 1 sprieguma ra balsta izolatoriem, k ar 110 kV nomin 1 sprieguma piekarstie izolatoriem izmantošanas koeficients k_i j nosaka atbilstoši tabulas 22. nor d jumam, atkar b no izolatora vai izol cijas konstrukcijas nopl des ce a garuma L_i attiec bas pret to izol t s da as garumu h .

7.6. Vien des virten m un vienstat a balstu kolon m, kas sast v no viena tipa izolatoriem, izmantošanas koeficients k_k j pie em 1,0.

7.7. Salikt m izol cijas konstrukcij m ar paral liem zariem bez š rssavienojumiem, kas saliktas no viena tipa elementiem (div žu un daudz žu piekarvirtenes un spriegot jvirtenes, vienstat a un daudzstat u kolonnas) izmantošanas koeficienti k_k j nosaka atbilstoši tabulas 23. nor d jumam.

7.8. -veida un V-veida virten m ar vien des zariem izmantošanas koeficienti k_k j pie em 1,0.

7.9. Salikt m izol cijas konstrukcij m no viena tipa izolatoriem ar virkn -paral li veidotiem zariem (Y vai \wedge tipa virtenes, balsta kolonnas ar daž da skaita paral liem zariem pa vertik li, k ar apakšstaciju apar tu virtenes ar savilc m) izmantošanas koeficienti k_k j pie em 1,1.

7.10. Vien des virten m un vienstat a balsta kolonn m, kas veidotas no daž du tipu izolatoriem ar izmantošanas koeficientiem k_{i1} un k_{i2} , konstrukcijas izmantošanas koeficients k_i j apr ina p c formulas:

$$k_i = (L_1 + L_2) : (L_1 : k_{i1} + L_2 : k_{i2}),$$

kur: L_1 un L_2 – konstrukcijas nopl des ce a garums atbilstošiem izolatoru tipiem.

Analogi j apr ina izmantošanas koeficients k_i nor d tajam konstrukciju tipam, ja daž du izolatoru skaits liel ks par diviem.

Tabula 20.
Izmantošanas koeficienti k_i š vjizolatoriem ar v ji ribotu apakš jo virsmu

L_i / D	k_i
No 0,90 l dz 1,05 ieskaitot	1,0
No 1,05 l dz 1,10 ieskaitot	1,05
No 1,10 l dz 1,20 ieskaitot	1,10
No 1,20 l dz 1,30 ieskaitot	1,15
No 1,30 l dz 1,40 ieskaitot	1,20

Tabula 21.
Speci las konstrukcijas š vjizolatoru izmantošanas koeficienti k_i

Izolatora konstrukcija	k_i
Dubultš vjizolators	1,2
Ar izteikti ribotu apakš jo virsmu	1,25
Aerodinamiska profila (konusveida, pussf ras)	1,0
Zvanveida, ar gludu iekš jo un ribotu r jo virsmu	1,15

Tabula 22.
Vienstatā izolācijas kolonnu, balsta un piekarstie izolatoru izmantošanas koeficienti

L_i / h	Mazāk par 2,5	2,5–3,00	3,01– 3,30	3,31– 3,50	3,51– 3,71	3,71– 4,00
k_i	1,0	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30

Tabula 23.
Saliekamu izolācijas konstrukciju ar elektriski paralēliem zariem izmantošanas koeficienti k_k

Paralēlo zaru skaits	1	2	3
k_k	1,0	1,05	1,10

7.11. Piekarizolatoru konfigurācija daždiem piesākumos rajoniem jāizvēlas atbilstoši tabulas 24. norādījumiem.

8. Polimēru izolatoru un izolācijas konstrukciju pamattipu izmantošanas koeficienti

8.1. Brīvgaisa elektroiekārtu rājai izolācijai, kas konstruktūvi veidota no viena piekarstīcīgā izolatora vienā vai vienstatā balsta izolatora izmantošanas koeficients jāpiešķir 1,0.


8.2. Saliktām izolācijas konstrukcijām ar paraleliem zariem izmantošanas koeficients jāpiešķir atbilstoši tabulas 23. norādījumiem.

8.3. Polimēru izolatori daždiem piesākumos rajoniem jāizvēlas atbilstoši tabulas 24. norādījumiem.


Tabula 24.**Ieteikumi daž du konfigur ciju piekarizolatoru izv lei**

Izolatora konfigur cija	Pies r ojuma rajonu raksturojumi
Š vjizolators ar v ji ribotu apakš jo virsmu ($L_i / D \leq 1,4$) (sk. 1.z m.)	1. un 2. pak pes pies r ojuma rajoni ar jebkuru pies r ojuma veidu
Š vjizolators ar izteikti ribotu apakš jo virsmu ($L_i / D > 1,4$) (sk. 2.z m.)	2.,3. un 4. pak pes pies r ojuma rajoni j ras krast
Dubultš vjizolators (sk. 3.z m.)	2.,3. un 4. pak pes pies r ojuma rajoni ar r pniec bas pies r ojumiem
Š vjizolators gluds pussf risks vai konisks (sk. 4.z m.)	1. un 2. pak pes pies r ojuma rajoni ar jebkuru pies r ojuma veidu, un ne liel ku par 3.pak pes pies r ojuma rajonu ar r pniec bas pies r ojumiem
Porcel na š vjizolators	4.pak pes pies r ojuma rajoni ar cementa un meln s metalur ijas ražotn m
Porcel na norm la izpild juma stie izolators ($L_i / h \leq 2,5$)	1.pak pes pies r ojuma rajons
Porcel na speci la izpild juma stie izolators ($L_i / h > 2,5$)	2., 3. un 4. pak pes pies r ojuma rajoni ar jebkura pies r ojuma veidu
Polim ru norm la izpild juma stie izolators ($L_i / h \leq 2,5$) (sk. 5.z m.)	1. un 2. pak pes pies r ojuma rajoni ar jebkura pies r ojuma veidu
Polim ru speci la izpild juma stie izolatori ($L_i / h \leq 2,5$) (sk. 6.z m.)	2. un 3. pak pes pies r ojuma rajoni ar jebkura pies r ojuma veidu


Piez me: D – š vjizolatora diametrs, cm;
 h – stie izolatora izol t s da as garums, cm;
 L_i – nopl des ce a garums, cm.




1.att ls. Š vjizolators ar vji ribotu apakš jo virsmu




2.att ls. Š vjizolators ar izteikti ribotu apakš jo virsmu




3.att ls. Dubultš vjizolators



4.att ls. Š vjizolators gluds pussf risks



5.att ls. Polim ru norm la izpild juma stie izolators



6.att ls. Polim ru speci la izpild juma stie izolators